


WIN TOPO


VECTORISATION D'IMAGE




1ÈRE ÉTAPE : LE CHOIX INTELLIGENT DE L'IMAGE




[http://
www.viree-
malin.fr/
category/
france/](http://www.viree-malin.fr/category/france/)




Si vous vectorisez une image dans le but de l'usiner, il est important de prendre conscience qu'une CNC (Charly robot) n'est pas une imprimante ! Les outils (fraises) de la cnc ont un diamètre relativement large. Les images ci-dessus auront donc un rendu médiocre suite à leurs usinages sur un matériau quelconque ...



**L'idéal est d'utiliser des images
comme celles-ci.**



2ÈME ÉTAPE : PRÉPARER L'IMAGE





Ouvrir l'image dans **Photofiltre**, pour ne garder que les contours de l'image

1

2

Filtre > Contours > Contours noirs




Ne pas hésiter à zoomer pour supprimer les imperfections des traits.

3

4




Avec l'outil **Pipette**
sélectionner la couleur du
fond de l'image



5


Puis avec l'outil **Pinceau**
faire disparaître les traits/
points inutiles sur l'image

Option de l'outil **Pinceau**




6



Enregistrer l'image sans perte de
qualité : Soit **compression 100**



3 ÈME ÉTAPE : VECTORISER L'IMAGE




1




2


Icône Z pour déterminer les traits de l'image automatiquement




3

Vectoriser l'image avec cet icône






Exporter l'image vectorisée en .dxf



4ÈME ÉTAPE : OUVRIR L'IMAGE VECTORISÉE DANS GCFAO



2

Pour cela, afficher tous les fichiers car sinon aucuns fichiers apparaissent

Ouvrir le fichier .dxf de l'image
Fichier > Ouvrir

1

