

Comment mesurer des grandeurs sur une pièce ?



Pour relever certaines caractéristiques d'une pièce, comme ses dimensions, eDrawings possède un outil qui permet de mesurer .
pour activer cet outil :

1

Dans la barre d'outils gauche, sélectionner "mesurer"

2


Activer

Activer le mode Mesurer

Filtres de sélection


Mesurer le diamètre d'un cercle (perçage)

Cliquer sur le périmètre du cercle .




Mesurer le diamètre d'un arc de cercle (congé)

C'est aussi simple, cliquer sur l'arc.



Mesurer l'entraxe entre deux perçages




Sélectionner les deux cercles.

L'entraxe, c'est la distance qui sépare les centres de ces deux cercles. .

Mesurer un segment

Deux méthodes :



Activer ce filtre de sélection, et cliquer sur une arête.

Activer ce filtre de sélection, et cliquer sur un premier point du segment puis un second.

