




CT 5.1  
MOT 4.2

Concevoir et produire tout ou partie d'un objet technique en équipe pour traduire une solution technologique répondant à un besoin


**Vérification et contrôle**

Après avoir réalisé une pièce ou un objet, je dois vérifier si elle est bonne (conforme). Pour qu'elle soit conforme, les dimensions et les angles doivent correspondre aux plans.

Pour contrôler, je distingue les appareils :



L'écart accepté entre la dimension souhaitée et la dimension obtenue s'appelle **la tolérance**.



**Tolérance de ±1mm**  
**Limites acceptables : 99 et 101**

**Les pièces contrôlées :**

